

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJ29-ZW0012A-2023

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江金洲管道科技股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC240044
用人单位名称	浙江金洲管道科技股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	湖州市八里店镇十五里牌（318 国道旁）	联系人	沈介雨
评价单位	湖州中一检测研究院有限公司		
项目编制人	王永强	项目审核人	卢少华
项目负责人	王永强	项目签发人	裘家韡
现场调查人员	王永强, 裘家韡		
调查时间	2024-04-17	用人单位陪同人	陈鑫
检查范围	不锈钢制管车间、不锈钢管件车间、加工车间、双面涂车间、喷砂车间、塑料管车间、污水处理站、注塑管件车间、涂塑管件车间、涂塑车间、涂覆管件车间、衬塑车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 砂轮磨尘(总尘), 硫化氢, 硫酸及三氧化硫, 紫外辐射, 聚乙烯粉尘(总尘), 臭氧		
采样、检测人员	王永强, 裘家韡		
采样、检测时间	2024-04-22 至 2024-04-23	用人单位陪同人	陈鑫

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJ29-ZW0012A-2023

生效日期 2023-01-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 21 个点、个体 13 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 50 个点、个体 35 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 05 月 27 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJ29-ZW0012A-2023

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

